EPISTEME DI CHERUBINI MARINA



VILLA GRAZIANI, TOBELLE A MARANO DI VALPOLICELLA (VR)

INTERVENTO DI RESTAURO
DELL'APPARATO LAPIDEO
E RIFACIMENTO DEGLI
INTONACI A CALCEMARMORINO



Operazioni di pulitura











Ricostruzione di parti mancanti e stuccatura













Riassemblaggio







Intonacatura di calce a mano con tecnica a marmorino della villa e dei rustici annessi





VILLA POMPEI, CARLOTTI A ILLASI (VR)

INTERVENTO DI
RESTAURO DEI DIPINTI
DEL SOFFITTO DEL
PRONAO







Lacuna dell'intonaco dipinto con incannucciato a vista





Riassemblaggio e garzatura dei singoli frammenti di intonaco dipinto



Sistema di puntelli a sostegno durante l'operazione di rincollaggio










Consolidamento strutturale dall'estradosso mediante perni di ancoraggio



Particolare a lavoro ultimato






TAVOLE DI RILIEVO

Rilievo geometrico dello stato di fatto e ad ultimazione lavori

scala 1:15

Mappatura del degrado e delle fasi di intervento











VILLA ALBERTI,

FRACCAROLI, DETTA

"ALBERTA" A VERONA

INTERVENTO DI RESTAURO
DELL'APPARATO LAPIDEO
IN FACCIATA






















Operazioni di pulitura e ricostruzione delle parti mancanti








Consolidamento strutturale dell'estradosso dei soffitti ad incannucciato





VILLA ALBERTI, FRACCAROLI, DETTA "ALBERTA" A VERONA









PALAZZO VICOMERCATI A VERONA



INTERVENTO DI RESTAURO
DELL'APPARATO LAPIDEO E DEL
RIVESTIMENTO MURARIO IN
FACCIATA







Particolare di un portale



Particolare del gruppo scultoreo









Particolari prima e dopo l'intervento





PALAZZO VICOMERCATI A VERONA













PALAZZO VICOMFRCATI A VFRONA

TAVOLE DI MAPPATURA DEL DEGRADO E DELLE FASI DI Intervento










PALAZZO VICOMFRCATI A VFRONA

PALAZZO PRIVATO IN VIA CATTANEO A VERONA



INTERVENTO DI RESTAURO DI SOFFITTI LIGNEI DECORATI E DI AFFRESCHI





Veduta generale prima e dopo l'intervento

















Veduta generale e particolare prima e dopo l'intervento







Particolari durante le fasi di lavorazione





Affresco in interno



PALAZZO SAN BONIFACIO, NEGRI, DETTO "PALAZZO VELA" A VERONA



INTERVENTO DI RESTAURO
DELL'APPARATO LAPIDEO E
DEGLI AFFRESCHI SCOPERTI IN
CORSO D'OPERA



Prospetto su via Cappello









Particolari durante le fasi d'intervento









Prospetto su via Stella







Affresco rinvenuto sotto lo strato di intonaco








PALAZZO MOSCONI A VERONA



RESTAURO DI APPARATI LAPIDEI, AFFRESCHI, SOFFITTI LIGNEI, STUCCHI E MARMORINI





Prima e dopo del prospetto principale su Corte Farina





Particolari della fase di pulitura









Particolare degli interni



PALAZZINA IN STILE LIBERTY A VERONA



RESTAURO DEI DIPINTI MURALI ESTERNI





Sequenza operativa



PALAZZINA STILE LIBERTY A VERONA


















SAN LEONARDO DETTA "SAM MORO" A SAN MAURO DI SALINE (VR)



RESTAURO DI AFFRESCHI, INTONACI E PIETRA











Controfacciata prima e dopo l'intervento: ripresa generale e particolari









Particolare dell'affresco raffigurante l'Ultima Cena



Affresco di Santa Giuditta





Volte a crociera a lavoro ultimato



SALL SOUCCO & SOURCE (AS)



RESTAURO DI AFFRESCHI,
DECORAZIONI A
SECCO, INTONACI E
APPARATO LAPIDEO IN
INTERNO ED ESTERNO









Facciata prima e dopo l'intervento con particolari









Affresco raffigurante San Rocco prima e dopo il restauro

Particolari dell'altare









Abside e controfacciata dopo il restauro

SANTUARIO MADONNA DELLA BASSANELLA A SOAVE (VR)



RESTAURO DELL'
APPARATO LAPIDEO
E RIFACIMENTO DEGLI
INTONACI A CALCE
DELLA FACCIATA



Veduta generale prima e dopo il restauro












Particolari di metope dipinte e inserimento di nuove in pietra



Rifacimento degli intonaci con malta di calce







Particolari degli elementi lapidei

SANTUARIO MADONNA DELLA BASSANELLA A SOAVE (VR

SAN ROCCO DI ROVERÉ (VR)




RESTAURO DEI DIPINTI
MURALI, INTONACI E
APPARATO LAPIDEO IN
FACCIATA





Ripresa generale prima e dopo il restauro










In fase di pulitura

SAN ROCCO A SAN ROCCO DI ROVERÉ (VR)

















Sequenza operativa







SAN ROCCO A SAN ROCCO DI ROVERÉ (VR)





TAVOLE DI RILIEVO E MAPPATURA


















CORTILE DELLA REGGIA IN CASTELVECCHIO A VERONA



RESTAURO DI UNA
PORZIONE DI CINTA
MURARIA









ANFITEATRO ARENA DI VERONA



RESTAURO DELLA
MURATURA ROMANA DEI
SOTTERRANEI
(GRANDE FOSSA)











ANFITEATRO ARENA DI VERONA




Muratura a corsi alternati laterizi-ciottoli







MUSEO ARCHEOLOGICO DI MILANO E AQUILEIA




CREMZIONI MODERNE














Statua di Bacco proveniente da Villa Pullé a Verona










Statua di Flora proveniente da Villa Pullé a Verona













Riassemblaggio e posa di parte di un camino in pietra rinvenuto a seguito di scavi



Torre civica di Oppeano (VR) Restauro apparato lapideo







Palazzo privato a Verona Restauro apparato lapideo e intonaci di facciata









Esempi di rilievi tecnici e mappature

Laboratorio Topografico Geom. Roberto Moretto

Via Monte degli Aresi, 3 37028 Roverè Ver.se tel e fax 045-7848145







Esempi di mappature



EDISTEME DI CHERUBINI MARINA

CONTRADA BONOM 6

37028 ROVERÉ VERONESE VR

TEL:: 348/4937917

fflX: 045/7848193

E-MAIL: EDISTEME@TIN.IT

SITO WEB: WWW.MARINACHERUBINI.COM